

CAPITOLUL 3

TENSIUNI. DEFORMAȚII.

3.1. Tensiuni

Fie un corp solid sollicitat de un sistem de forțe în echilibru, ca în Fig. 3.1.a.




Fig.3.1

În orice secțiune a corpului sollicitat apar forțe interioare care sunt distribuite pe toată suprafața secțiunii.

Se consideră un element de arie dA de pe suprafața secțiunii. Dacă elementul este suficient de mic efortul poate fi considerat uniform distribuit pe suprafața acestuia, iar rezultanta $d\vec{F}$ poate fi aplicată în centrul de greutate al elementului. Mărimea efortului distribuit, aplicat pe unitatea de suprafață din aria secțiunii se numește **tensiune** (efort unitar). Expresia tensiunii este dată de relația (3.1):

$$\vec{p} = \frac{d\vec{F}}{dA} \quad (3.1)$$

Tensiunea este una dintre mărimile fundamentale ale Rezistenței Materialelor.

Tensiunea \vec{p} are aceeași direcție cu forța elementară $d\vec{F}$. Mărimea sa este determinată atât de mărimea forței elementare $d\vec{F}$, cât și de orientarea acestei forțe în raport cu suprafața dA . În consecință, tensiunea este o mărime mai complicată decât forța, numită mărime tensorială. Având o direcție oarecare, tensiunea \vec{p} se descompune în două componente:

- o componentă pe direcția normalei la secțiune, numită **tensiune normală**, notată σ ,
- o componentă conținută în planul secțiunii, numită **tensiune tangențială**, notată τ .

Tensiunea σ , după sensul pe care îl are, va avea un efect de întindere sau de compresiune, exercitat de către partea de corp înlăturată asupra celei rămase. Tensiunea τ are asupra secțiunii un efect de tăiere, forfecare sau alunecare.

În baza Figurii 3.1, între componentele tensiunii se poate scrie relația (3.2):

$$\bar{p} = \bar{\sigma} + \bar{\tau} \Rightarrow p = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \quad (3.2)$$

Tensiunea se măsoară în N/mm^2 , sau MegaPascal (MPa), unitate derivată din Pascal ($1\text{Pa} = 1\text{N/m}^2$).

3.2. Stări de tensiune

Fie un element de volum paralelipipedic infinit mic din corpul solid sollicitat (Fig.3.2.a).




Fig.3.2

Starea de tensiune dintr-un punct al elementului de rezistență sollicitat se cunoaște dacă se cunosc tensiunile care apar pe fețele elementului de volum din acel punct, adică:

- tensiunile normale $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$, indicele reprezentând axa perpendiculară pe fața respectivă a elementului de volum;
- tensiunile tangențiale, care se descompun în două componente după direcțiile axelor paralele cu fața respectivă. Aceste tensiuni se notează cu doi indici. De exemplu, τ_{xy} reprezintă tensiunea tangențială de pe fața elementului de volum perpendiculară pe axa Ox (primul indice), orientată în direcția axei Oy (al doilea indice).

O față a elementului de volum se consideră pozitivă dacă tensiunea normală la fața respectivă are același sens cu axa sistemului de coordonate perpendiculară pe acea față. În Fig.3.2.a. s-au indicat tensiunile pozitive de pe fețele pozitive ale elementului de volum.

Se poate ușor demonstra, cu ajutorul ecuațiilor de echilibru pentru elementul de volum că tensiunile tangențiale verifică următoarele egalități:

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \tau_{yz} = \tau_{zy}, \tau_{zx} = \tau_{xz}$$

Aceste relații definesc **principiul dualității tensiunilor tangențiale**.

Deci, starea de tensiune dintr-un punct al unui corp solid sollicitat este caracterizată prin 3 tensiuni normale și 6 tensiuni tangențiale, două câte două egale, conform principiului dualității tensiunilor tangențiale. Aceste 9 tensiuni reprezintă componentele tensorului tensiunilor:

$$T_{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

În funcție de forma tensorului tensiunilor, starea de tensiune poate fi:

a) Stare spațială (triaxială) de tensiune, având tensorul tensiunilor dat de expresia generală (3.3), reprezentată în Fig.3.2.a.

b) Stare plană (biaxială) de tensiune, reprezentată în Fig.3.2.b, având tensorul tensiunilor:

$$T_{\sigma} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y & \tau_{yz} \\ 0 & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix}$$

De exemplu, o placă plană sollicitată de forțe coplanare în planul de simetrie al plăcii se află în stare plană de tensiune.

c) Stare monoaxială de tensiune, cu tensorul tensiunilor:

$$T_{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De exemplu, o bară dreaptă sollicitată de forțe coliniare cu axa longitudinală a barei (Gx).




Fig.3.3

Pentru bara dreaptă din Fig.3.3. solicitată la întindere de forța F , în orice secțiune transversală apare doar efortul axial $N = F$. Astfel, tensiunea normală pe secțiune va fi dată de relația (3.4):

$$\sigma_x = \sigma = \frac{N}{A} = \frac{F}{A} \quad (3.4)$$

3.3. Deformații specifice

Rezistența Materialelor studiază corpurile ținând seama de faptul că acestea se deformează sub acțiunea sarcinilor exterioare sau a unor factori cu efect analog (de exemplu variațiile de temperatură). Deformațiile depind de forma și dimensiunile corpului, de mărimea și modul de aplicare a sarcinilor, precum și de anumite caracteristici mecanice ale materialelor corpurilor. Atâta timp cât tensiunile produse în material sunt inferioare unei anumite valori, numită *limită de elasticitate*, deformațiile sunt mici și elastice, dispărând o dată cu cauza care le-a produs.




Fig.3.4

a) Deformația specifică liniară

În Fig.3.4. s-a reprezentat o bară dreaptă, de dimensiuni inițiale l_0 , b_0 , h_0 , supusă la întindere prin aplicarea forței F . Bara se lungeste, ajungând la lungimea l . Raportul dintre deformația Δl a barei și lungimea ei inițială l_0 se numește **deformație (lungire) specifică liniară** și se notează cu ε_x . Indicele x reprezintă direcția după care are loc deformația:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l - l_0}{l_0} \quad (3.5)$$

În cazul solicitării de compresiune, mărimile Δl și ε_x sunt negative și se numesc scurtare, respectiv scurtare specifică.

Deformațiile specifice liniare sunt mărimi adimensionale care uneori se exprimă procentual:

$$\varepsilon_x (\%) = \frac{\Delta l}{l_0} \cdot 100 = \frac{l - l_0}{l_0} \cdot 100 \quad (3.6)$$

Concomitent cu deformația axială a barei (după direcția longitudinală $0x$), apar și deformații în direcții transversale ($0y, 0z$). Experiențele arată că între deformațiile specifice transversale ε_y , ε_z și deformația specifică longitudinală ε_x există o relație liniară de forma (3.7):

$$\varepsilon_y = -\nu \cdot \varepsilon_x, \quad \varepsilon_z = -\nu \cdot \varepsilon_x, \quad \text{unde :} \quad (3.7)$$

$$\varepsilon_x = \frac{l - l_0}{l_0}, \quad \varepsilon_y = \frac{h - h_0}{h_0}, \quad \varepsilon_z = \frac{b - b_0}{b_0}$$

În relațiile (3.7) ν este o constantă de material pozitivă subunitară, numită coeficient de contracție transversală, sau coeficientul lui Poisson; pentru materialele metalice se consideră în medie $\nu = 0,3$.

b) Deformația specifică unghiulară (lunecarea specifică)

Se consideră elementul de volum paralelipipedic $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ din Fig.3.5. Pe cele patru fețe perpendiculare pe planul $x A_1 y$, de lățime unitară, acționează tensiunile tangențiale τ_{xy} , τ_{yx} egale, având sensurile de pe desen. Dacă se consideră imobilă fața $ADA_1 D_1$, datorită tensiunilor tangențiale fața $BCB_1 C_1$ va *luneca*, paralel cu ea însăși, ajungând în poziția $B'C'B_1 C'_1$.




Fig.3.5

Lunecarea poate fi măsurată prin unghiul γ_{xy} , dintre fețele ABA_1B_1 și $AB'A_1B'_1$. Acest unghi, care măsoară variația unghiului drept inițial, ca în figură, poartă numele de *lunecare specifică* sau *deformație specifică unghiulară*. Lunecarea specifică este pozitivă dacă unghiul de 90° se micșorează și negativă în caz contrar. Lunecarea specifică se măsoară în radiani.

În cazul general, al stării triaxiale de tensiune, starea de deformație se caracterizează prin 3 deformații specifice liniare: ε_x , ε_y , ε_z și 6 deformații specifice unghiulare, egale două câte două, ca urmare a principiului dualității tensiunilor tangențiale: $\gamma_{xy} = \gamma_{yx}$, $\gamma_{yz} = \gamma_{zy}$, $\gamma_{zx} = \gamma_{xz}$. Aceste deformații specifice definesc așa-numitul tensor al deformațiilor:

$$T_\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0,5\gamma_{xy} & 0,5\gamma_{xz} \\ 0,5\gamma_{yx} & \varepsilon_y & 0,5\gamma_{yz} \\ 0,5\gamma_{zx} & 0,5\gamma_{zy} & \varepsilon_z \end{pmatrix}$$

3.4. Legea lui Hooke

Una dintre ipotezele de bază ale Rezistenței Materialelor este ipoteza proporționalității dintre forțe și deformații, această ipoteză fiind verificată practic în special la metale dacă forțele, respectiv deformațiile nu depășesc anumite limite.




Fig.3.6

Reprezentarea variației tensiunii normale σ în funcție de deformația specifică ϵ pe parcursul încercării la tracțiune a unui anumit material definește curba caracteristică a materialului respectiv.

În cazul tracțiunii unei bare drepte dintr-un anumit material deformația specifică crește liniar cu forța aplicată, respectiv cu tensiunea normală σ , dacă aceasta nu depășește o anumită valoare critică numită **limita de proporționalitate** σ_p a materialului respectiv. Din Fig.3.6. va rezulta:

$$\text{tg } \theta = \frac{\sigma}{\epsilon} \Rightarrow \sigma = \text{tg } \theta \cdot \epsilon$$

Se definește *modulul de elasticitate longitudinal* E (*modulul lui Young*) ca fiind coeficientul unghiular al dreptei σ - ϵ , deci $E = \text{tg } \theta$. Astfel, legea lui Hooke va fi exprimată prin relația (3.9):

$$\sigma = E \cdot \epsilon \quad (3.9)$$

Deformația specifică ϵ fiind o mărime adimensională, rezultă că unitatea de măsură a modulului de elasticitate longitudinal este N/mm^2 .

În cazul sollicitării de forfecare, legea lui Hooke, între tensiunea tangențială τ și deformația specifică unghiulară γ , are forma:

$$\tau = G \cdot \gamma \quad (3.10)$$

În relația (3.10) G se numește *modul de elasticitate transversal*.

Între modulul de elasticitate longitudinal E , modulul de elasticitate transversal G și coeficientul de contracție transversală ν se poate stabili următoarea relație de legătură:

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad (3.11)$$

E , G și ν sunt constante de material, determinate experimental pentru fiecare material în parte. Pentru oțeluri aceste constante se situează în jurul valorilor: $\nu = 0,3$; $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$; $G = 8 \cdot 10^4 \text{ N/mm}^2$.

3.5. Încercarea la tracțiune a materialelor. Proprietățile mecanice ale materialelor

Pentru stabilirea relației fizice dintre tensiuni și deformații se recurge la încercări experimentale. Încercarea de bază la materialele metalice este încercarea la tracțiune. Aceasta constă în solicitarea la tracțiune a unei piese cu dimensiuni standard din materialul studiat, numită epruvetă, cu o forță variabilă lent urmărindu-se deformația epruvetei până la ruperea ei completă. Pe baza acestei încercări se poate trasa curba caracteristică a materialului studiat, σ - ϵ , iar cu ajutorul acesteia se pot trage concluzii în legătură cu comportarea materialului supus încercării și se pot defini mărimile caracteristice ale materialului studiat.




Fig.3.7

În Fig.3.7. s-a reprezentat curba caracteristică pentru un oțel moale, cu ajutorul căreia se pot defini o serie de mărimi caracteristice importante:

1) Ordonata punctului P, până unde curba caracteristică este o dreaptă se numește *limita de proporționalitate* a materialului, σ_p . Porțiunea OP este zona de proporționalitate a curbei caracteristice, adică zona de valabilitate a legii lui Hooke.

2) Ordonata punctului E, până unde materialul este perfect elastic, adică după descărcare își revine forma și dimensiunile inițiale, se numește *limita de elasticitate* a materialului, σ_e .

3) *Limita de curgere*, σ_c , este valoarea tensiunii la care deformația epruvetei crește pentru prima dată când sarcina se menține constantă. După atingerea limitei de curgere curba caracteristică are un traseu orizontal, uneori sinuos, CD numindu-se *palier de curgere*. Pe acest palier apar deformații permanente, plastice. După descărcare se constată că epruveta nu-și mai revine forma și dimensiunile inițiale, ci rămâne cu așa-numite deformații permanente.

4) După depășirea palierului de curgere curba caracteristică are din nou un traseu ascendent, DH, care definește *zona de întărire*. Ordonata punctului H, care definește valoarea maximă a tensiunii pe parcursul încercării se numește *rezistența la rupere* a materialului, σ_r .

5) Când tensiunea se apropie de valoarea maximă, într-un loc al epruvetei apare o gătuire care se dezvoltă din ce în ce mai mult, până când se produce ruperea completă prin separare a materialului. După apariția găturii forța aplicată epruvetei scade, ceea ce duce la traseul descendent HF al curbei din Fig.3.7.

3.6. Proprietățile mecanice ale materialelor

În Rezistența Materialelor sunt deosebit de importante proprietățile mecanice ale materialelor din care sunt confecționate elementele de rezistență. Aceste proprietăți mecanice permit o clasificare a materialelor după diferite criterii.

1) După comportarea materialelor în urma îndepărtării sarcinilor, materialele se clasifică în:

Materiale elastice sunt acele materiale la care deformațiile dispar o dată cu sarcinile care le-au produs. Se definește elasticitatea ca proprietatea materialelor de a se deforma sub acțiunea sarcinilor exterioare și de a-și relua forma și dimensiunile inițiale când sarcinile se anulează.

Materiale plastice sunt acelea care se deformează fără a mai reveni la forma și dimensiunile inițiale după îndepărtarea sarcinii.

Materiale elasto-plastice sunt materiale care se deformează parțial elastic, parțial plastic. Pe măsura creșterii tensiunii, deformațiile plastice cresc în dauna celor elastice. Majoritatea materialelor folosite în aplicațiile tehnice inginerești sunt materiale elasto-plastice.

2) După mărirea deformațiilor produse înainte de rupere materialele pot fi:

Materiale ductile sunt materiale care suferă deformații plastice mari înainte de rupere (cuprul, alama, aluminiul, oțelurile de rezistență mică, etc.).

Materiale fragile (casante) sunt materialele care se deformează foarte puțin înainte de a se rupe (fonta, sticla, oțelurile de mare rezistență, etc.).

3) După valorile constantelor elastice E , G , ν , măsurate pe diferite direcții materialele pot fi:

Materiale izotrope, care au aceeași valoare a constantelor elastice pe toate direcțiile (oțelurile, sticla, cauciucul, etc.).

Materiale anizotrope, care sunt materiale stratificate și se comportă elastic diferit pe direcții diferite (lemnul, rocile sedimentare, etc.).

În majoritatea aplicațiilor din Rezistența Materialelor se utilizează materiale izotrope, de care se ocupă teoria clasică a elasticității.

3.7. Tensiuni admisibile. Coeficienți de siguranță.

Cunoscând curba caracteristică a materialului unui element de rezistență se pune întrebarea: până la ce valoare a tensiunii poate fi sollicitat elementul de rezistență, astfel încât acesta să nu cedeze, deci să fie asigurată condiția de bună funcționare?

În baza rezultatelor practice se stabilesc valori maxime admisibile pentru tensiuni, numite *tensiuni admisibile*. Acestea se notează σ_a , τ_a .

Tensiunea admisibilă a unui material se definește în funcție de una dintre valorile particulare de pe curba caracteristică a materialului respectiv. Astfel, pentru materialele ductile, la care se constată o limită de curgere, tensiunea admisibilă este:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_c}{c_c} \quad (3.12)$$

Pentru materialele fragile, tensiunea admisibilă se ia în funcție de rezistența la rupere:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_r}{c_r} \quad (3.13)$$

Coeficienții c_c , c_r sunt supraunitari și se numesc *coeficienți de siguranță*. Valorile lor, ca și ale rezistențelor admisibile se aleg în funcție de mai mulți factori: natura materialului, tratamentele termice aplicate materialului, durata de folosire a piesei, modul de acționare a sarcinilor în timp, felul sollicitării, temperatura de funcționare, etc.

În calculele de Rezistența Materialelor, la dimensionare, proiectantul consideră tensiunea admisibilă a materialului piesei ca o constantă cunoscută, cu ajutorul căreia determină dimensiunile piesei, astfel încât tensiunea efectivă maximă produsă în piesă să fie egală, la limită, cu tensiunea admisibilă a materialului $\sigma_{\max} = \sigma_a$. În calculul de verificare, tensiunea efectivă maximă produsă în piesă în timpul funcționării trebuie să fie inferioară sau cel mult egală cu tensiunea admisibilă a materialului piesei: $\sigma_{\max} \leq \sigma_a$.